

ガンクリン



業務用

用途 銅板の頑固な油焼け除去

特徴 頑固な油焼け汚れを安全に速やかに除去。

引火性もなく安全です。



使用例 右半分が使用後

使用例 パン屋さんの焼釜・フライヤーの焦げ等熱
うちに塗布して十分に水洗いしてください。

※詳しい使用方法は裏面をご参照ください。

使用上の注意

注意

- ◎ 食品の洗浄には適しません。
- ◎ 塗付用のハケはナイロン製あるいはビニール製の物をご使用ください。(但し高温部には不適)
- ◎ 塗膜の種類により、変色する場合がありますので、塗装面は養生してください。
- ◎ 作業の際はゴム又はビニール製の手袋をご着用下さい。

警告

- ◎ 非鉄金属(真鍮・銅・アルミ等)に塗布したまま放置すると損傷を与えます。油焼け汚れ除去後は速やかに十分に水洗い又は水拭きで完全に拭き取ってください。
- ◎ 子供の手の届かない場所に保管してください。

危険

- ◎ 皮膚に付着した時は直ちに清浄な水で洗ってください。痛み等異常がある場合には専門医の診察を受け指示に従ってください。
- ◎ 目に入った場合は直ちに清浄な水で洗って、専門医の診察を受け指示に従ってください。
- ◎ 誤って飲み込んだ場合は、直ちに口腔内を清浄な水で十分に濯ぎ、大量の水を飲みせ吐かせてください。その後、速やかに生卵や牛乳を飲ませ、医師の手当てを受けてください。

分類	化学合成洗剤
主成分	高級アルコール系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム 水酸化カリウム
液性	アルカリ性

NET	4kg × 4	
定価	4kg	17,500 円

ガンクリンS (銅板どら焼き用) 使用方法

- ①銅板が汚れて来ましたら、銅板の温度を 70~80℃に上げ、「ガンクリンS」を専用スプレーで多めにかけて2~3分待ちます。
汚れがひどい時はもう一度かけてください。また、硬いものでこすらないで下さい。
- ②汚れが取れたら、水洗い又は濡れタオルで何度もよく拭いて下さい。
- ③きれいになりましたら、油を塗って銅板を焼いて下さい。
冷めたらもう一度油を塗り再度30~50分焼きます。
これを2~3回繰り返して下さい。

【お願い】

色々な取り方があると思いますが、できるだけ早いうちにとって頂くと、短時間で少量の液で済みます。また、安全第一ですので、使用時には必ずゴム手袋を装着して下さい。

【注意】

水溶性のため電気関係への使用は避けて下さい。

詳しくは営業担当にお聞きください。

ニューサンライト株式会社

〒340-002 埼玉県草加市青柳 1-5-41

TEL048-951-2131 FAX048-951-2380